



Imagen 1- Cruce C/Inesilla (Vía principal) con C/Fernando Calpena existencia de barrera arquitectónica y ausencia de paso peatonal



Imagen 2- Cruce C/Inesilla (Vía principal) con C/Fernando Calpena existencia de barrera arquitectónica y ausencia de paso peatonal. Estacionamiento de vehículo en curva dejando poca visibilidad para peatones.



Imagen 3- Cruce C/Inesilla (Vía principal) con C/Fernando Calpena existencia de barrera arquitectónica y ausencia de paso peatonal. Estacionamiento de vehículo en curva dejando poca visibilidad para peatones.



Imagen 4- Cruce C/Inesilla (Vía principal) con C/Sor Simona existencia de barreras arquitectónicas y ausencia de paso peatonal. Estacionamiento de vehículos en cruce dejando poca visibilidad para peatones.





*Imagen 5- Cruce C/Inesilla (Vía principal) con C/Pedro Minio con C/Sor Simona con existencia de barreras arquitectónicas y ausencia de paso peatonal. Estacionamiento de vehículos en cruce dejando poca visibilidad para peatones.*



*Imagen 6- Cruce C/Inesilla (Vía principal) con C/Teodoro Golfín con ausencia de paso peatonal.*





Imagen 7- Manzana aislada peatonalmente.



Imagen 8- Señora por la calle Cuatro Cañones. Sin existencia de acera.



Imagen 9- Intersección calles de Fernando Calpena con Teodoro Golfín. Acceso limitado a contenedores verde, amarillo y azul. Riesgo por poca visibilidad del cruce por mal estacionamiento de vehículos. Solicitud ampliación acera, acondicionamiento zona y recolocación de contenedores en hilera.